



CONTROL DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 6/22 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	6/22 LAVADO		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1"	95%	100%
	ORIGEN:	Villa Monica		3/4"	80%	100%
	DESTINO:			1/2"	10%	60%
	EMPRESA:			3/8"	5%	45%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	06/09/2024		1/4"	0%	30%
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO		4	0%	15%
HORA:	9:30		8	0%	5%	

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
PESO TOTAL:		4,878	Kgs			
TAMIZ	Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.	
(54 mm) 2 1/2"	0	0	0	100%	XXX	
(51 mm) 2"	0	0	0	100%	XXX	
(38 mm) 1 1/2"	0	0	0	100%	0	
(25 mm) 1"	0	0	0	100%	XXX	
(19 mm) 3/4"	0,238	5	5	95%	0	
(12,7 mm) 1/2"	2,221	46	50	50%	XXX	
(9,5 mm) 3/8"	0,608	12	63	37%	63	
(6,3 mm) 1/4"	0,964	20	83	17%	XXX	
(4,8 mm) 4	0,487	10	93	7%	93	
(2,4 mm) 8	0,336	7	100	0%	100	
(1,2 mm) 16	0	0	100	0%	100	
(0,6 mm) 30	0	0	100	0%	100	
(0,3 mm) 50	0	0	100	0%	100	
(0,15 mm) 100	0	0	100	0%	100	
FONDO		0,024	Módulo de Finura		6,53	
		4,878				

GRAFICO




CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N°

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 7	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 7	04/04/14	02/01/15	Se actualiza archivo


CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD